

VELASVENDEN

5 Errores que Arruinan tus Velas Artesanales

Lo que nadie te dice cuando empezás
y cómo evitarlo desde la primera vela

velasdelucro.vienebienia.com

Por qué esta guía importa

Hacer velas artesanales parece sencillo: derretir cera, verter, poner pabilo... pero la realidad es que hay pequeños detalles que marcan la diferencia entre una vela que enamora y una que termina en el fondo de un cajón.

Muchos emprendedores pierden tiempo y dinero probando a ciegas, sin saber que la temperatura, la proporción de fragancia o el pabilo adecuado son claves. Esta guía te ahorra meses de frustración.

Acá vas a encontrar los 5 errores más comunes que cometemos al empezar, y lo más importante: cómo evitarlos desde el primer día. No necesitás experiencia, solo prestar atención a estos puntos.

Lo que incluye esta guía:



5 errores críticos en la elaboración de velas de soja



El problema real detrás de cada error



Advertencias que te van a salvar lotes enteros



Soluciones prácticas y fáciles de aplicar

1

ERROR

Temperatura incorrecta al verter la cera (mata la fragancia)

⚡ Problema

Si vertés la cera demasiado caliente, la fragancia se evapora y la vela no huele en caliente. Si está muy fría, no se adhiere bien al recipiente.

⚠ Advertencia

Muchos piensan que "más temperatura = más olor", pero es todo lo contrario. Pasás los 65°C y perdés la esencia.

✓ Solución

Usá un termómetro de cocina. La temperatura ideal para verter soja es entre 55°C y 60°C. Respetalo y vas a notar la diferencia.

2

ERROR

Fragrance load mal calculado (huele en frío pero no en caliente)

⚡ Problema

Usar el mismo porcentaje de fragancia que en parafina no funciona. La soja retiene menos y si le ponés de más, puede separarse.

⚠ Advertencia

El olor en frío te engaña: una vela puede oler increíble sin encender, pero al quemarse no desprende nada.

✓ Solución

La proporción recomendada para soja es 6-8% del peso de la cera. Medí con precisión y anotá tus recetas para repetirlas.

3

ERROR

Pabilos mal elegidos para el diámetro del recipiente

⚡ Problema

Un pabilo muy fino no funde toda la superficie (se forma un túnel), y uno muy grueso genera hollín y llama demasiado alta.

⚠ Advertencia

No podés usar el mismo pabilo para un vaso de 6 cm que para uno de 8 cm. Es el error que más clientes se quejan.

✅ Solución

Buscá tablas de recomendación según el diámetro y tipo de cera. Probá con varios y elegí el que da un melt pool limpio.

4

ERROR

No curar las velas antes de venderlas

⚡ Problema

La cera de soja necesita tiempo para cristalizar y liberar la fragancia. Si la vendés al día siguiente, el olor y la combustión son pobres.

⚠ Advertencia

Muchos emprendedores por ansiedad entregan velas sin curar y reciben devoluciones. La paciencia es parte del proceso.

✅ Solución

Curá tus velas al menos 7 días en un lugar fresco y seco. Dos semanas es ideal. Vas a notar la explosión aromática.

Recipientes con humedad o temperatura extrema al llenar

⚡ Problema

Si el recipiente está frío, la cera se enfría muy rápido y se forman grietas o separaciones. Si está húmedo, la cera no se adhiere.

⚠ Advertencia

Usar frascos recién lavados sin secar bien es un desastre asegurado. La humedad atrapada produce burbujas y mala fijación.

✓ Solución

Calentá los recipientes en el horno a baja temperatura (50°C) antes de verter. Asegurate de que estén completamente secos.

¿Querés que tus velas se vendan solas?

En VelasVenden tenemos fórmulas, kits y asesoría para que tus velas artesanales sean un éxito. Empezá con el pie derecho.

Conocé más

velasdelucro.vienebienia.com